

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	0461149893
Datum aktivace kuponu:	22. 05. 2025 13:23:30
Platnost do:	21. 06. 2025 13:23:30

1. Základní údaje o vozidle

VIN

W1K2132271A875123



Mercedes-Benz

Tovární značka
MERCEDES-BENZ**Druh vozidla**
osobní**Objem**
2925 ccm**Model**
E**Palivo**
nafta**Datum výroby**
2020**Typ karoserie**
kombi**Výkon**
243 kW**Datum 1. registrace**
13. 08. 2020**VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2020	2020	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 2020			
	Barva vozidla: Polar white – standard finish – kód 149			
	Vyrobeno pro trh: Německo			
2021	Strana řízení: levostranné			
	08/2020			Uvedeno do provozu
	Datum 1. registrace vozidla: 13. 08. 2020			
2021	03/2021	23 500 km		Záznam tachometru
	10/2021	46 500 km	 Německo	Poškození
	12/2021	50 500 km		Záznam tachometru
2022	09/2022	75 500 km		Záznam tachometru
2023	07/2023	99 500 km		Záznam tachometru
2024	02/2024	103 500 km		Záznam tachometru
	03/2024	104 000 km	 Česko	Evidenční kontrola
	Datum kontroly: 06. 03. 2024			
	Číslo protokolu: CZ-3130-24-03-0155			
2024	03/2024		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 07. 03. 2024			
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 13. 08. 2020			
	Přihlášeno jako: Ojeté			
2024	Barva vozu při přihlášení: BÍLÁ			
	03/2024		 Česko	Vystavení technického průkazu
	08/2024		 Česko	Poškození
	09/2024	114 500 km		Záznam tachometru
2024	10/2024	116 000 km		Servisní záznam

	12/2024	117 500 km	Servisní záznam
2025	01/2025	118 000 km	Servisní záznam
	02/2025	119 000 km	Servisní záznam
	02/2025	119 000 km	Servisní záznam

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 2

Datum	10/2021
Země	Německo
Výše škody	1 476 EUR
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu
Stav tachometru	46 500 km
Poznámka	U vozidla evidujeme kalkulaci poškození vytvořenou pojišťovnou nebo autoservisem, u které neznáme detail (místo poškození). Věnujte prosím pozornost prohlídce vozidla.

Číslo záznamu 2 / 2

Datum	08/2024
Země	ČR
Výše škody	1 815 CZK
Druh události	Pojistná událost
Poznámka	U vozidla evidujeme událost nahlášenou pojišťovnou, u které neznáme detail (místo poškození). Věnujte prosím pozornost prohlídce vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 5

Datum	10/2024
Stav tachometru:	116 000 km
Materiál (výčet)	CISTIC
	LEPIDLO SKLA SADA
	STRUNA VYREZAVACI

Číslo záznamu 2 / 5

Datum	12/2024
Stav tachometru:	117 500 km
Materiál (výčet)	SROUB
	SROUB UZAVIRACI
	TRUBKA

Číslo záznamu 3 / 5

Datum	01/2025
Stav tachometru:	118 000 km
Materiál (výčet)	SPONA

Číslo záznamu 4 / 5

Datum	02/2025
Stav tachometru:	119 000 km
Materiál (výčet)	FILTR
	FILTR KABINOVY
	SROUB
	AD BLUE – 1KS (1000 L)
	AD BLUE – 1KS (220 L)

Číslo záznamu 5 / 5

Datum	02/2025
Stav tachometru:	119 000 km
Materiál (výčet)	CISTIC
	KROUZEK TESNICI
	FILTR
	MATICE
	HYPOID-OEL 235.7

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj	Ke dni 22. 05. 2025
 Nizozemsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené

 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 22. 05. 2025
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	22. 05. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE

Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

9. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Mercedes-Benz
Model	E 400 d 4MATIC All-Terrain Wagon
Datum odeslání	05.08.2020
Karosérie	Crewbus
Typ karosérie	MBUS
Směrnice EU	e1*2007/46*1560*20
Kód barvy	149
Barva	Polar white – standard finish
Kód Čalounění	214
Čalounění	Leather – Brown
Kód motoru	A656
Objem(l)	2,90
Počet válců	6
Palivo	DIESEL
Výrobní závod	P0500
Číslo dílu – motor	A6560103502
Číslo dílu – převodovka	2132704103
Sériové číslo motoru	65692980133459

Sériové číslo převodovky	72504503536928
Země	Spolková republika Německo
Iso název země	Německo
Počet převodových stupňů	9
Pohon	4WD
Řazení	AUT
Kód řízení	LHD

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	12 v socket in load compartment
Ostatní	Adaptivní blikající brzdové světlo
Ostatní	Airmatic dc / semi-active air suspension
Ostatní	Aktivní parkovací asistent
Ostatní	Aktivní stavitelné tlumení "Normally Open"
Ostatní	Alternative hood
Ostatní	Ambientní osvětlení Premium
Ostatní	Anténa GPS
Ostatní	Augmented Reality Video
Ostatní	AUTOMATIC TRANSMISSION
Ostatní	Automatická 9stupňová převodovka
Ostatní	Automatická klimatizace (THERMATIC)
Ostatní	Automatická regulace rychlosti
Ostatní	Automatické dveře zadní stěny
Ostatní	Bezdrátové nabíjení telefonu vpředu a anténa
Ostatní	Bluetec scr diesel exhaust gas cleaning, generation 3
Ostatní	Centrální displej High (od 11.5 palce)
Ostatní	Connect 20 HIGH (NTG6)
Ostatní	Control code for conversion to wltp with rde
Ostatní	Control code for sales
Ostatní	CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 25000 KM
Ostatní	Dálkové ovládání pro přídavné topení
Ostatní	Deaktivace zpětného hlášení zavření fanfárou
Ostatní	Digital radio standard dab (digi. audio broadc.)
Ostatní	DISTRONIC plus transverse support (dtr+q)
Ostatní	Driving package
Ostatní	Držák nápojů
Ostatní	Elektricky sklopná vnější zrcátka vlevo a vpravo
Ostatní	Equipment line/package – avantgarde – exterior
Ostatní	Equipment line/package – avantgarde – interior
Ostatní	Euro 6 technology coc document – with motor vehicle registration certificate, part 2

Ostatní	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
Ostatní	Front lumbar support adjustment
Ostatní	Front visual display (head-up display)
Ostatní	GERMANY
Ostatní	HERMES – komunikační modul LTE
Ostatní	Hodnocení EURO-NCAP pro soubor zemí
Ostatní	Chladicí prostředek alternativní
Ostatní	Index rychlosti / zatížení 102Y XL
Ostatní	Integrace smartphonu Android Auto
Ostatní	Integrace smartphonu Apple Carplay
Ostatní	Interní řízení zasilatelské trasy závodu do CMC
Ostatní	Invalid changeover of world manufacturer to mercedes-benz ag (asf)
Ostatní	Jazyk sdruženého přístroje/HU – němčina
Ostatní	Klimatizace sedadla pro řidiče a spolujezdce
Ostatní	Kolenní airbag
Ostatní	Komunikační modul, provedení ECE
Ostatní	Konstrukční řada 213
Ostatní	Kontrola tlaku v pneumatikách (RDK)
Ostatní	Leather
Ostatní	LEATHER – BROWN
Ostatní	LEFT-HAND DRIVE
Ostatní	Letní pneumatiky
Ostatní	Levá přední poloosa
Ostatní	Light-alloy wheel multi-double-spoke design 19" "all-round"
Ostatní	Luxusní volant v kůži
Ostatní	MB-Mobilo with DSB and GGD
Ostatní	MBUX Navigation Plus
Ostatní	Memory package (driver's seat, steering column and mirrors)
Ostatní	Mercedes-benz connect – services for navigation
Ostatní	Mikrobus
Ostatní	Místo výroby vozidla Sindelfingen
Ostatní	Možnost proložení
Ostatní	Multi-year free map updates
Ostatní	Nabíjecí zásuvka USB v zadní části vozidla
Ostatní	Namontovaná letní kola
Ostatní	Navigace s mapovými údaji na pevném disku
Ostatní	No code designations currently available
Ostatní	Ochrana chodců – aktivní kapota motoru
Ostatní	Operating instructions and service booklet-german
Ostatní	Ostřík skel vyhříváný

Ostatní	Osvětlená prahová lišta
Ostatní	Ovládání softwaru pro bezvýkonovou polohu v poloze "D"
Ostatní	Ozdobné prvky – Aluminium, síťový povrch
Ostatní	Paket nákladového prostoru/zavazadlového prostoru
Ostatní	Paket odkládacích prvků
Ostatní	PAKET ZRCÁTEK
Ostatní	Palivová nádrž s velkým objemem 1
Ostatní	Panoramatické posuvné skleněné střešní okno
Ostatní	Parkovací paket
Ostatní	Pevný střešní nosič s chromovaným designem
Ostatní	Plant control code
Ostatní	Pneumatiky pro nouzovou jízdu
Ostatní	Pravá přední poloosa
Ostatní	Pre-installation for digital radio standard dab/dmb
Ostatní	PRE-SAFE®
Ostatní	Projekce loga přes osvětlení dveří
Ostatní	Pronájem bez klíčů
Ostatní	Provedení allroad
Ostatní	Předpříprava pro dovybavení navigací
Ostatní	Předpříprava pro zadní multimediální konzolu
Ostatní	Přestavba ovládání asistenčních systémů na volantu
Ostatní	Přídavné topení
Ostatní	Příprava pro Live Traffic Information
Ostatní	Přizpůsobení rychlosti v závislosti na trase
Ostatní	Rear seat belt status indicator
Ostatní	Reflexní vesta řidiče
Ostatní	Rozpoznávání dopravních značek
Ostatní	Rozšířené rozjíždění při provozu Stop-And-Go
Ostatní	Řídicí kód W50 pro PPS-int. spotřeba
Ostatní	Řídicí kód, prodej
Ostatní	Sada – Osvětlení vnitřního prostoru
Ostatní	Sada HU pro ECE/zbytek světa
Ostatní	Sada pro integrování smartphonu
Ostatní	Sedadlo spolujezdce s rozpoznáním hmotnosti
Ostatní	Services for remote access plus
Ostatní	Sklo s tmavým tónováním
Ostatní	Software fresh-up 4
Ostatní	Soundsystém Premium
Ostatní	Spínač volby jízdního programu (AGILITY SELECT)
Ostatní	Sport brake system

Ostatní	Statické světlomety LED, pravostranný provoz
Ostatní	Steering wheel gearshift buttons/steering wheel shift paddles – electroplated
Ostatní	Středová konzola v provedení PMMA (9051)
Ostatní	Stupeň zatížení skeletu karoserie 2
Ostatní	Systém tísňového volání eCall
Ostatní	Tažné zařízení
Ostatní	Technologie čištění výfukových plynů podle normy Euro 6
Ostatní	Telefonní anténa
Ostatní	Tempomat s regulací odstupu Plus (DISTRONIC PLUS)
Ostatní	Touchpad only
Ostatní	Unilak – bílá polar
Ostatní	Velurové rohože
Ostatní	Větší palivová nádrž SCR
Ostatní	Vnitřní a vnější zrcátka s automatickou změnou odrazivosti
Ostatní	Vnitřní čalounění stropu látkové béžové
Ostatní	Vozidla s 4-MATIC/pohonem všech kol
Ostatní	Výfuková soustava s filtrem částic vznětového motoru generace 1.5
Ostatní	Vyhřívání zadních sedadel vlevo a vpravo
Ostatní	Vznětový motor R6 OM656
Ostatní	Winter wheel and tire assembly – light alloy 5-double-spoke design 19"
Ostatní	WIPPS země ZEU + COC
Ostatní	Yom x0/1
Ostatní	Zadní bezp.pás s omezovačem a komfortním popruhem
Ostatní	Zadní náprava
Ostatní	základní držák
Ostatní	Zdvihový objem 2,9 l
Ostatní	Změna světového výrobce na Mercedes-Benz AG
Ostatní	Značení i-size (nástupce ISOFIX)
Ostatní	Zpětná kamera
Ostatní	Žaluzie chladiče

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace

jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
požár / převodovka	05. 08. 2024	Více info
elektronika / požár	02. 09. 2022	Více info
motor / požár	15. 01. 2022	Více info
palivo / požár	09. 01. 2022	Více info
EV/Hybrid / motor	13. 11. 2021	Více info
airbag / zranění	04. 10. 2021	Více info
elektronika / havárie	12. 07. 2021	Více info
motor / požár	06. 06. 2021	Více info
motor / požár	13. 10. 2020	Více info
sedadla / zranění	31. 07. 2020	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Polar white – standard finish – kód 149
Barva při první registraci v ČR	BÍLÁ

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Na vozidle bylo v minulosti provedeno značení skel a je registrováno v mezinárodní databázi systému OCIS.

ZKONTROLUJTE:

Pokud na některých či na všech sklech vozidla unikátní kód chybí, může se jednat o vozidlo havarované, předělané či odcizené.

Informace o provedeném značení skel: 1/1	
Datum registrace:	03/2024
Typ zabezpečení vozidla:	pískování skel systémem EUROVIN OCIS

Kód značení:	W1K2132271A875123
Barva vozidla:	Bílá

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	13.08.2020
Datum první registrace vozidla v ČR	07.03.2024
Tovární značka	MERCEDES
Obchodní označení	E 400 D 4MATIC ALLTERRAIN
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	MERCEDES-BENZ
Výrobce motoru	MERCEDES-BENZ
Typ motoru	656929
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	243
Při otáčkách (ot/min)	4200
Zdvihový objem (ccm)	2925
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	BÍLÁ
Maximální rychlost (km/h)	250
Maximální hmotnost povolená (kg)	2685
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2685

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 2
Délka celková (mm)	4996
Šířka celková (mm)	1868

Výška celková (mm)	1499
Rozvor (mm)	2939
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1260/1260
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1425/1425
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2100/2100
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	4885/4885
Ráfky náprava 1	8Jx19 ET38
Pneumatiky náprava 1	245/45 R19 102Y XL
Ráfky náprava 2	8Jx19 ET38
Pneumatiky náprava 2	245/45 R19 102Y XL
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	76
Při otáčkách (ot/min)	3150
Hluk za jízdy (db)	69
Spotřeba předpis	2018/1832AP/
Spotřeba paliva (l/100km)	6,5999999999999996
Další záznamy	1.REGISTRACE SRN, TP FT842272,RZ GG 121 P VARIABILNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA: *11: MIN. 4945 *12: MIN. 1852 *13: MIN. 1457 *P.2/P.4: 243/3600-4200 *N.1-N.2: 8JX19 ET38; 245/45 R19 102Y XL 8JX19 ET38; 245/45 R19 102V XL M+S : 8.5JX20 ET40; 245/40 R20 99Y XL 9.5JX20 ET50; 275/35 R20 102Y XL VOZIDLO PLNÍ POŽADAVKY ZÁKONA Č. 56/2001 SB.
Emise CO2 (g/km)	174

14. Fotky a inserce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inserci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.